SEGURINDUSTRIA

TU SEGURIDAD...NUESTRA PRIORIDAD

ASTM F1116 - F2413

MODELO: CAMPERA WAST DIELECTRICA

CARACTERISTICAS:	DETALLE:
Color:	Caña: Wast - Planta: Negra
Construcción:	Good Year Welt
Capellada:	Corte cuero Wast de 2.2 mm de espesor, Tecnología Hidrófuga.
Cambrillón:	Plástica
Forro:	Elaborada de tejido Kappa texturizado con suplemento en espuma calibre 4 mm, la cual proporciona comodidad al botín.
Plantilla Externa:	Caucho (NBR)
Plantilla Interior:	Lamina de Poliéster calibre de 2 mm.
Puntera de Seguridad:	Puntera de Termoplástica (Composite) con propiedad dieléctrica, resistente a 200 J de impacto y 15 kN a la compresión.
Entresuela:	-
Planta:	Elaborada en Caucho (NBR), antideslizante, impermeable, flexible, liviano, formulada especialmente con excelente resistencia a los hidrocarburos y excelentes propiedades dieléctricas.
Contrafuerte:	Material termoplástico para máxima protección al talón.
Hilo:	Nylon
Pasadores:	100% poliéster con puntera de acetato.
Tallas:	36 – 46
Normatividad Técnica:	
Resistencia a la Abrasión	ASTM - F2412.5 ASTM - F2413.5 / NTP -241.016
Resistencia a la Flexión	ASTM - F2412.5 ASTM - F2413.5 / NTP -241.016
Resistencia al Impacto o Compresión	ASTM - F2412.5 ASTM - F2413.5 / NTP -241.016
Resistencia a la Unión o Corte	ASTM - F2412.5 ASTM - F2413.5 / NTP -241.016
Resistencia Dieléctrica	ASTM - F1116.03 / >= 14.0 KV <3mA 60 Hz/3min/VAC

Usos:	Mantenimiento:
Se recomienda en trabajos de mantenimiento mecánico, eléctrico, en ambientes de trabajo seco. Uso general para el sector petrolero y gas, agrícola, minero, construcción, e industria en general. Cada componente del calzado, ha sido estudiado y fabricado para ofrecer el máximo rendimiento requerido en cada una de las pruebas controladas, como: abrasión, desgarro, tracción, alargamiento, flexión	Verificar cuidadosamente que el modelo atiende sus necesidades de seguridad No someter continuamente a condiciones de humedad critica, temperaturas o agentes químicos No usar cuando el calzado se encuentre húmedo, ni para otros fines que no sea laboral. Secar el calzado a temperatura ambiente y a la sombra, jamás coloque el calzado a fuentes intensas de calor.

CODIGO: 02050032